

Filz und Vlies für die Montage an Wänden und Decken. Bietet ein □
ästhetisch ansprechendes Aussehen mit oder ohne Muster, je nach gewähltem Design. Veredelt die Oberfläche und wirkt der Rissbildung entgegen. Endbehandlung mit einer Farbe mit gewünschtem Glanz und Farbton.

Produkteigenschaften

Vorbehandeltes Qualitäts Glasvlies mit grober Struktur für die Verlegung an Wänden und Decken. Einfache Montage. Gesättigte Oberfläche, die im Regelfall keine Grundierung erfordert.

- **Vorbehandelt**
- **Gleichmäßige Oberfläche**
- **Verhindert Rissbildung**

Produktverwendung

Wohnzimmer, Flure und Eingangsbereiche, Büros, Küchen, Toiletten, Geschäftsräume, Kliniken und Ladengeschäfte. Nicht geeignet für Flächen, die feuchtigkeits- und nassraumfest gemacht werden müssen. Beton, Leichtbeton, Gips, Gipskarton und Gipsfaserplatten.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.

Behandlung

Entfernen Sie loses Material und Farbe durch Reinigung und Schleifen. Entfernen Sie vorhandene Tapeten. Entfernen Sie Schmutz, Dreck, Fett und Auskredungen durch Reinigung. Wasserlösliche Verfärbungen, Nikotin und Ruß werden mit sperrender Grundierung behandelt und entfernt. Harte, glatte Untergründe sollten matt geschliffen und mit einer Grundierung versehen werden. Glätten Sie Risse, Unebenheiten und Löcher mit Spachtelmasse aus. Streichen Sie saugfähige und poröse Untergründe mit Grundierung an.

Anwendung

Die Glasvliesplatten werden in vollen Längen entsprechend der abzudeckenden Fläche zugeschnitten, + 10 cm für den Beschnitt. Tragen Sie den Klebstoff gleichmäßig auf die Kontaktfläche auf, jeweils 1-2 Platten auf einmal. Hängen Sie die Platten Kante an Kante ein und berücksichtigen Sie dabei eine eventuelle Musteranpassung. Entfernen Sie Luftblasen mit einem Tapetenspachtel. Schneiden Sie den überschüssigen Glasfilz an angrenzenden Flächen weg. Wischen Sie überschüssigen Kleber mit einem Schwamm und lauwarmem Wasser ab. Vor dem Aufhängen immer die Haftfähigkeit und das Ergebnis prüfen

Erwartetes Ergebnis

Gleichmäßige, ebene und Gesättigte Oberfläche, die im Regelfall keine Grundierung erfordert. Die Oberfläche kann einige Unebenheiten aufweisen. Endbehandlung mit einer Farbe mit gewünschtem Glanz und Farbton. Zwei Anstriche für ein optimales Ergebnis. Vermeiden Sie es, die Oberfläche zu belasten, bevor die Behandlung vollständig ausgehärtet ist.

[taATDSUsefullInfo]

Sorgen Sie für gute Belüftung während und nach dem Aufhängen.

Bewährtes Verfahren

Ergänzende Informationen

Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Klebstoff wie möglich von den Werkzeugen. Schütten Sie Farbrückstände/-reste nicht in den Abguss, sondern bringen sie zum Recyclingzentrum vor Ort. Minimieren Sie die Verschwendung von Farbe, indem Sie im Voraus berechnen, wie viel Farbe Sie brauchen. Lagern Sie übrig gebliebene Farbe ordnungsgemäß, damit sie wiederverwendet werden kann, um so die Umweltauswirkungen zu verringern.

Technische Daten

Reinigung der Werkzeuge usw.

Wasser

Lagerung

Trocken und sauber lagern

[taATDSWorkableTemperature]

Min. +10°C

Aktuelle TDS-Version

Februar 2023